

۱۳۹۸/۰۷/۱۶ تاریخ:
۱۰۰۰/۲۲۶۵۴ شماره:
دارد پیوست:

جناب آقای مهندس متولیزاده
مدیر عامل محترم شرکت توانیر

موضوع: عملکرد رله‌های دیستانس و دیفرانسیل طولی Protecta

با سلام،

احتراماً به استحضار می‌رساند بر اساس بررسی‌های بعمل آمده توسط شرکت برق منطقه‌ای زنجان که طی نامه شماره ۹۱۴/۰۵۰۰/۹۸ مورخ ۹۸/۰۷/۰۱ (تصویر پیوست) به این شرکت اعلام گردیده است، عملکرد رله‌های دیستانس مدل DTVA-E1 و دیفرانسیل ترانسفورماتور مدل DTRV-E5 ساخت شرکت Protecta که بر اساس خلاصه مذاکرات پیوست نامه شماره ۹۶/۹/۱۴ مورخ ۹۶/۹/۱۴ این شرکت به ترتیب در پست‌های ۴۰۰ کیلوولت غایتی و پست فوق توزیع صنعتی تاکستان به مدت ۱۷ ماه به صورت پایلوت با رله‌های موجود نصب و در مدار قرار گرفته بوده‌اند، مناسب ارزیابی شده و عملکرد این رله‌ها در تشخیص محدوده و فاز خطأ در حوادث رخ داده در بازه زمانی مذکور، منطبق با حفاظت‌های موجود بوده و عملکرد کاذبی در این مدت مشاهده نشده است.

همچنین بر اساس بررسی‌ها و تست‌های اولیه انجام شده توسط این شرکت نیز، عملکرد رله‌های مذکور مناسب ارزیابی شده‌اند. ضمناً شرکت اترک انژی طی نامه شماره ۴/۱۳۹۸۰۲-م ش ب مورخ ۹۸/۷/۱۰ اعلام نموده که کلیه رله‌های تولید شده توسط شرکت مذکور دارای ۱۰ سال وارانتی و گارانتی خواهند بود.

با عنایت به موارد مذکور و نظر به اینکه شرکت اترک انژی طرح ساخت داخل این رله‌ها را در دستور کار خود قرار داده است، خواهشمند است دستور بررسی و اقدام لازم صادر فرمایند.

داود فخرزاد

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

- جناب آقای دکتر شعاعی‌نژاد، مدیر عامل محترم شرکت اترک انژی جهت دستور پیگیری